

エレベーター制御電源装置についての注意喚起

記

1. 対象部品

リレー式エレベーターに使用している電源装置の整流器にシリコンまたはセレン素子を使用しているもの

整流器 旧品番		現行の整流器 品番
セレン素子	シリコン素子	
1-230AL1 1-230AL2 JO230AJ1(230AJ1)	JO230B1, JO230B2 JO230B11, JO230B12 JO230B22, JO230AB1	JAA230AAN1
1-230AL3	JO230B3, JO230B13 JO230AB2	JAA230AAN2
—	JO230B4, JO230B14 JO230AB3	JAA230AAN3
—	JO230B5, JO230B15 JO230AB4	JAA230AAN4

2. 背景

1986 年設置の油圧エレベーターにおいて、整流器内ダイオードの短絡故障により、保護ヒューズが遮断に至る間に、変圧器 2 次側の外装シートの一部が焼損し発煙に至る事象が発生しました。

3. 実施内容

整流器の交換履歴を確認し、設置時より使用されているもの、または交換履歴が不明の場合は交換を実施してください。

4. 部品販売に関するお問い合わせ先

日本オーチス・エレベータ株式会社

日本オーチスロジスティック&エンジニアリングセンター部品販売課

〒289-1693 千葉県山武郡芝山町小池 2700-1

E-MAIL : parts_nipponotis@otis.com